


LEISTUNGSOPTIMIERUNGEN UND ERHÖHTE PROZESSSICHERHEIT FÜR DURCHSTOSS- UND RINGHERDANLAGEN



Leistungsoptimierung
+ Prozesssicherheit durch verbesserte
Kontaktstangenführung


Verbesserte Kontaktstangenführung

- In der Vergangenheit immer wieder ein Problem:
Die Dichtigkeit der Kontaktstangenführung.
- Jetzt: Ein völlig neues Konzept für eine **ausfallsichere und störungsunempfindliche Kontakteinrichtung**.

Die AICHELIN Lösung: optimierte Endlagen- und Hebelendschalter

- Verwendung von **robusteren Rollenhebelendschaltern** anstatt Reed-Kontakten.
- Verwendung von **einheitlichen Endlagenschaltern** auf der gesamten Anlage.
- **Optimierte Abdichtung** der Kontaktstangenführung.

Robuste Endschalter gewähren eine sichere Funktion.



Kundennutzen

- Kein Ausströmen von heißer, ölhaltiger Luft.
- Kein Überhitzen der Endlagenschalter.

Unsere Alleinstellungsmerkmale

- Einsatz bei allen Vorwärm- und Anlassöfen, in Durchstoßöfen, Ringherdöfen und Kammeröfen (optional).
- Perfekte Integration in Ihre AICHELIN Anlage durch den originalen Hersteller.

AICHELIN
Service

AICHELIN Service GmbH
Schultheiß-Köhle-Straße 7
D – 71636 Ludwigsburg
Tel.: +49 (7141) 6437-0
Fax: +49 (7141) 6437-100
E-Mail: service.de@aichelin.com

AICHELIN
Heat Treatment Systems

AICHELIN Ges.m.b.H.
Fabriksgasse 3
A – 2340 Mödling
Tel.: +43 (2236) 23646-0
Fax: +43 (2236) 22229
E-Mail: service.at@aichelin.com

www.aichelin-service.de

Member of AICHELIN Group